# Relatório Fotográfico
# Higienização/Desinfecção dos Reservatórios

## Concessionária Auto Raposo Tavares S.A.
## CART

## Referente aos Serviços Executados no
## 1° Semestre de 2026

Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000
11 3978-8461
maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

SUMÁRIO


1. INTRODUÇÃO ..... 3

2. HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS ..... 4

2.1 Praça 01 – Piratininga ..... 4
2.2 Praça 02 – Sta. Cruz do Rio Pardo ..... 6
2.3 Praça 03 – Sta. Cruz do Rio Pardo ..... 8
2.4 Praça 04 – Palmital ..... 10
2. 5 Praça 05 – Assis ..... 12
2.6 Praça 06 – Rancharia ..... 14
2.7 Praça 07 – Regente Feijó ..... 16
2.8 Praça 08 – Presidente Bernardes ..... 18
2.9 Praça 09 – Caiuá ..... 20
2.10 SAU 01 – Piratininga ..... 22
2.11 SAU 02 – Paulistânia ..... 24
2.12 SAU 03 – Santa Cruz do Rio Pardo ..... 27
2.14 SAU 04 – Salto Grande ..... 30
2.15 SAU 05 – Palmital ..... 33
2.16 SAU 06 – Assis ..... 36
2.17 SAU 07 – Paraguaçu Paulista ..... 38
2.18 SAU 08 – Rancharia ..... 41
2.19 SAU 09 – Regente Feijó ..... 44
2.20 SAU 10 – Regente Feijó ..... 47
2.21 SAU 11 – Santo Anastácio ..... 50
2.22 SAU 12 – Caiuá ..... 53
2.23 CCO – Bauru ..... 56
2.24 Conserva Assis – Assis ..... 58
2.25 Conserva Presidente Prudente – Presidente Prudente ..... 59
2.27 Conserva Ourinhos – Ourinhos ..... 60
2.28 Almoxarifado – Assis ..... 61
2.29 PGF 01 – Palmital ..... 62
2.30 PGF 02 – Palmital ..... 63
2.31 PGF 03 – Presidente Epitácio ..... 64
2.32 PMRV de Assis – Assis ..... 65
2.33 PMRV Epitácio – Presidente Epitácio ..... 66
2.34 PMRV Ourinhos – Ourinhos ..... 67
2.35 PMRV Presidente Prudente – Presidente Prudente ..... 69
2.36 PMRV Rancharia – Rancharia ..... 72
2.37 PMRV Santa Cruz do Rio Pardo – Santa Cruz do Rio Pardo ..... 73
2.38 PMRV Venceslau – Presidente Venceslau ..... 74

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS ..... 76

## 1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo apresentar as informações obtidas na higienização dos reservatórios pertencentes a Concessionária Auto Raposo Tavares S.A. – (CART).

O procedimento foi realizado de acordo com o roteiro a seguir:

Inicialmente é realizada uma análise preliminar de risco para identificar possíveis pontos de perigos, que não atendem as proteções necessárias para resguardar a segurança dos colaboradores que irão realizar os trabalhos.

A execução dos trabalhos é planejada e os clientes são orientados para consumir a água contida no reservatório antes da data agendada para limpeza, evitando assim desperdícios.

No dia da higienização, inicia-se o esgotamento da água que restou no fundo do reservatório, abrindo o registro de limpeza e utilizando bombas submersas para auxiliar no esgotamento da água e realizar a remoção da sujeira fina que fica diluída na água.

O serviço é considerado trabalho em espaço confinado, por este motivo é realizada a medição do teor de oxigênio dentro do reservatório com o equipamento medidor de quatro gases, sendo verificada também a presença de gases nocivos à saúde humana.

Verifica-se se os EPIs estão sendo corretamente instalados e com uso correto e afere-se a pressão arterial dos colaboradores que subirão acima de 2 metros e, então, é liberado o acesso deles ao interior dos reservatórios.

A equipe é composta pelo colaborador que adentra no reservatório, um vigia e um supervisor. O vigia fica posicionado na entrada do reservatório monitorando o colaborador que está no interior do reservatório, sempre mantendo o contato visual com o colaborador. A comunicação entre eles é realizada através de intercomunicadores e aqueles que estão do lado de fora do reservatório dão o suporte e estão preparados para o socorro imediato em caso de necessidade.

Dentro do reservatório é feita a retirada da sujeira mais grossa e na sequência é realizado o hidrojateamento e/ou limpeza manual das superfícies internas para remover a sujidade impregnada. São utilizadas bombas hidráulicas submersas para recalcar para fora do reservatório a sujeira que se encontra diluída na água residual.

Terminada a etapa de limpeza, efetua-se a desinfecção do reservatório com a aplicação de substância com base de desinfetante garantindo o saneamento interno para receber a água potável durante o próximo semestre.

É importante que seja mantida a vedação adequada do reservatório, evitando a entrada de vetores patogênicos, como insetos e pequenos animais, que possam vir a prejudicar a qualidade da água.



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

## 2. HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS

### 2.1 Praça 01 – Piratininga

**Data da higienização:** 16/03/2026
**Descrição:** 02 reservatórios de água potável tipo alvenaria elevado de 10 m³

**Reservatório 01 – 10 m³**



Antes da limpeza



Depois da limpeza

Reservatorio necessita de impermeabilização, tendo em vista que a impermeabilização atual está desprendendo.

**Reservatório 02 – 10 m³**



Antes da limpeza




Depois da limpeza

Reservatorio necessita de impermeabilização, tendo em vista que a impermeabilização atual está desprendendo.



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

**Reservatórios fechados**




**Observação:** tampas necessitam de manutenção, apresentam grandes pontos de oxidação e buracos tampados com fita adesiva. Orientamos que realizem a manutenção o quanto antes a fim de estabilizar a oxidação presente evitando contaminações .




Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

## 2.2 Praça 02 – Sta. Cruz do Rio Pardo

**Data da higienização:** 16/03/2026
**Descrição:** 02 reservatórios de água potável tipo alvenaria elevado de 10 m³

**Reservatório 01 – 10 m³**




Antes da limpeza




Depois da limpeza

Reservatorio necessita de impermeabilização, tendo em vista que a impermeabilização atual está desprendendo.

**Reservatório 02 – 10 m³**




Antes da limpeza




Depois da limpeza

Reservatorio necessita de impermeabilização, tendo em vista que a impermeabilização atual está desprendendo.



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

**Reservatórios fechados**




**Observação:** As tampas necessitam de manutenção, apresentam grandes pontos de oxidação. Orientamos que realizem a manutenção o quanto antes a fim de estabilizar a oxidação presente evitando contaminações



**Reservatório 01**



**Reservatório 02**

**Observação:** As paredes dos reservatórios estão descascando. Orientamos que realizem uma manutenção para que a estrutura física de ambos os reservatórios não seja prejudicada.



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br

www.maestrosolucoes.com.br

## 2.3 Praça 03 – Sta. Cruz do Rio Pardo

**Data da higienização:** 16/03/2026
**Descrição:** 02 reservatórios de água potável tipo alvenaria elevado de 10 m³

### Reservatório 01 – 10 m³







Antes da limpeza | Depois da limpeza

Reservatorio necessita de impermeabilização, tendo em vista que a impermeabilização atual está desprendendo.

### Reservatório 02 – 10 m³







Antes da limpeza | Depois da limpeza

Reservatorio necessita de impermeabilização, tendo em vista que a impermeabilização atual está desprendendo.



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

**Reservatórios fechados**




**Observações:** As tampas necessitam de manutenção, apresentam grandes pontos de oxidação. Orientamos que realizem a manutenção o quanto antes a fim de estabilizar a oxidação presente evitando contaminações.

As paredes dos reservatórios 01 e o piso do reservatório 02 estão descascando. Orientamos que realizem uma impermeabilização para que a estrutura física de ambos os reservatórios não seja prejudicada.




Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br

www.maestrosolucoes.com.br


## 2.4 Praça 04 – Palmital

**Data da higienização:** 21/03/2026
**Descrição:** 02 reservatórios de água potável tipo alvenaria elevado de 10 m³

### Reservatório 01 – 10 m³





Antes da limpeza




Depois da limpeza

### Reservatório 02 – 10 m³




Antes da limpeza





Depois da limpeza



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

**Reservatórios fechados**



**Observação:** Tampas necessitam de manutenção, apresentam muitos pontos de oxidação. Orientamos que realizem a manutenção o quanto antes a fim de estabilizar a oxidação presente evitando contaminações **.**



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br

www.maestrosolucoes.com.br

## 2. 5 Praça 05 – Assis

**Data da higienização:** 20/03/2026
**Descrição:** 02 reservatórios de água potável tipo alvenaria elevado de 10 m³

### Reservatório 01 – 10 m³




Antes da limpeza




Depois da limpeza

### Reservatório 02 – 10 m³




Antes da limpeza




Depois da limpeza



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

Reservatórios fechados






Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br

www.maestrosolucoes.com.br

## 2.6 Praça 06 – Rancharia

**Data da higienização:** 18/03/2026
**Descrição:** 02 reservatórios de água potável tipo alvenaria elevado de 10 m³

**Reservatório 01 – 10 m³**




Antes da limpeza



Depois da limpeza

**Reservatório 02 – 10 m³**



Antes da limpeza




Depois da limpeza

Reservatorio 02 necessita de impermeabilização, tendo em vista que a impermeabilização atual está desprendendo.



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

**Reservatórios fechados**




**Observação:** Tampas necessitam de manutenção, apresentam pontos de oxidação. Orientamos que realizem a manutenção o quanto antes a fim de estabilizar a oxidação presente evitando contaminações.




Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br


## 2.7 Praça 07 – Regente Feijó

**Data da higienização**: 20/03/2026
**Descrição:** 02 reservatórios de água potável tipo alvenaria elevado de 10 m³

### Reservatório 01 – 10 m³




Antes da limpeza




Depois da limpeza

### Reservatório 02 – 10 m³



Antes da limpeza





Depois da limpeza



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

**Reservatórios fechados**




**Observação:** As tampas apresentam grande quantidade de oxidação, orientamos que realizem a manutenção o quanto antes a fim de estabilizar a oxidação presente evitando contaminações.




Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

## 2.8 Praça 08 – Presidente Bernardes

**Data da higienização:** 19/03/2026
**Descrição:** 02 reservatórios de água potável tipo alvenaria elevado de 10 m³

**Reservatório 01 – 10 m³**







Antes da limpeza Depois da limpeza

Reservatorio necessita de impermeabilização, tendo em vista que a impermeabilização atual está desprendendo

**Reservatório 02 – 10 m³**







Antes da limpeza Depois da limpeza

Reservatorio necessita de impermeabilização, tendo em vista que a impermeabilização atual está desprendendo



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

**Reservatórios fechados**




**Observação:** Reservatórios estão com as paredes descascando e as tampas apresentam grande quantidade de oxidação. Orientamos que realizem a manutenção dos reservatórios e das tampas o quanto antes a fim de estabilizar a oxidação presente evitando contaminações, e tambem para que não danifique a estrutura do reservatório.



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br


www.maestrosolucoes.com.br

## 2.9 Praça 09 – Caiuá

**Data da higienização:** 19/03/2026
**Descrição:** 02 reservatórios de água potável tipo alvenaria elevado de 10 m³

**Reservatório 01 – 10 m³**




Antes da limpeza Depois da limpeza

Reservatorio necessita de impermeabilização, tendo em vista que a impermeabilização atual está desprendendo

**Reservatório 02 – 10 m³**





Antes da limpeza Depois da limpeza

Reservatorio necessita de impermeabilização, tendo em vista que a impermeabilização atual está desprendendo.



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

**Reservatórios fechados**




**Observação:** Reservatórios estão com as paredes descascando e as tampas apresentam oxidação. Orientamos que realizem a manutenção dos reservatórios e das tampas o quanto antes a fim de estabilizar a oxidação presente evitando contaminações, e tambem para que não danifique a estrutura do reservatório.




Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br


## 2.10 SAU 01 – Piratininga

**Data da higienização:** 16/03/2026
**Descrição:** 04 reservatórios de água potável tipo PVC elevado de 1 m³

**Reservatório 01 – 01 m³**



Antes da limpeza



Depois da limpeza

Reservatório  apresenta impregnação que não desprendeu, mesmo após a limpeza.

**Reservatório 02 – 01 m³**



Antes da limpeza



Depois da limpeza

Reservatório apresenta impregnação que não desprendeu, mesmo após a limpeza



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

**Reservatórios Tampados**




**Observação:** Os reservatórios 03 e 04 são para armazenamento de água de reuso e estão desativados pois serão substituídos. Não foi realizada as limpezas desses reservatórios.




Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br

www.maestrosolucoes.com.br

## 2.11 SAU 02 – Paulistânia

**Data da higienização:** 21/03/2026
**Descrição:** 04 reservatórios de água potável tipo PVC elevado de 1 m³

**Reservatório 01 – 01 m³**



Antes da limpeza



Depois da limpeza

Reservatório apresenta uma impregnação que mesmo após a limpeza não se desprendeu

**Reservatório 02 – 01 m³**




Antes da limpeza




Depois da limpeza


Reservatório apresenta uma impregnação que mesmo após a limpeza não se desprendeu



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

**Reservatório 03 – 01 m³**




Antes da limpeza Depois da limpeza

Reservatório apresenta uma impregnação que mesmo após a limpeza não se desprendeu

**Reservatório 04 – 01 m³**







Antes da limpeza Depois da limpeza

Reservatório apresenta uma impregnação que mesmo após a limpeza não se desprendeu



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

**Reservatórios fechados**



**Observação:** Reservatórios apresentam uma impregnação que mesmo após a limpeza não se desprendeu.



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br

www.maestrosolucoes.com.br

## 2.12 SAU 03 – Santa Cruz do Rio Pardo

**Data da higienização:** 21/03/2026
**Descrição:** 04 reservatórios de água potável tipo PVC elevado de 1 m³

**Reservatório 01 – 01 m³**



Antes da limpeza



Depois da limpeza

**Reservatório 02 – 01 m³**



Antes da limpeza



Depois da limpeza



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

**Reservatório 03 – 01 m³**



Antes da limpeza



Depois da limpeza

**Reservatório 04 – 01 m³**



Antes da limpeza



Depois da limpeza



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br

www.maestrosolucoes.com.br






Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

## 2.14 SAU 04 – Salto Grande

**Data da higienização:** 17/03/2026
**Descrição:** 04 reservatórios de água potável tipo PVC elevado de 1 m³

### Reservatório 01 – 01 m³



Antes da limpeza




Depois da limpeza

### Reservatório 02 – 01 m³



Antes da limpeza





Depois da limpeza



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

**Reservatório 03 – 01 m³**



Antes da limpeza



Depois da limpeza

**Reservatório 04 – 01 m³**




Antes da limpeza



Depois da limpeza



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

Reservatórios fechados






Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br


www.maestrosolucoes.com.br

## 2.15 SAU 05 – Palmital

**Data da higienização:** 21/03/2026
**Descrição:** 04 reservatórios de água potável tipo PVC elevado de 1 m³

### Reservatório 01 – 01 m³




Antes da limpeza Depois da limpeza

Reservatório apresenta uma impregnação que mesmo após a limpeza não se desprendeu.

### Reservatório 02 – 01 m³







Antes da limpeza Depois da limpeza

Reservatório apresenta uma impregnação que mesmo após a limpeza não se desprendeu.




Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

**Reservatório 03 – 01 m³**




Antes da limpeza





Depois da limpeza

Reservatório apresenta uma impregnação que mesmo após a limpeza não se desprendeu.

**Reservatório 04 – 01 m³**




Antes da limpeza




Depois da limpeza

Reservatório apresenta uma impregnação que mesmo após a limpeza não se desprendeu.



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

**Reservatórios fechados**







**Observação:** Os reservatórios apresentam uma impregnação que mesmo após a limpeza não se desprendeu.



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

## 2.16 SAU 06 – Assis

**Data da higienização:** 17/03/2026
**Descrição:** 03 reservatórios de água potável tipo PVC elevado de 1 m³

**Reservatório 01 – 01 m³**




Antes da limpeza





Depois da limpeza

**Reservatório 02 – 01 m³**



Antes da limpeza




Depois da limpeza

**Reservatório 03 – 01 m³**



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br




Antes da limpeza



Depois da limpeza

**Reservatórios fechados**






Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br

www.maestrosolucoes.com.br

**Data da higienização:** 18/03/2026
**Descrição:** 04 reservatórios de água potável tipo PVC elevado de 1 m³

**Reservatório 01 – 01 m³**








Antes da limpeza | Depois da limpeza

Observação: Reservatório apresenta impregnação que não desprendeu, mesmo após a limpeza.

**Reservatório 02 – 01 m³**







Antes da limpeza | Depois da limpeza

Observação: Reservatório apresenta impregnação que não desprendeu, mesmo após a limpeza.



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

**Reservatório 03 – 01 m³**



Antes da limpeza





Depois da limpeza

Observação: Reservatório apresenta impregnação que não desprendeu, mesmo após a limpeza.

**Reservatório 04 – 01 m³**




Antes da limpeza




Depois da limpeza

Observação: Reservatório apresenta impregnação que não desprendeu, mesmo após a limpeza.



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

**Reservatórios fechados**





**Observação:** Reservatórios apresentam impregnação que não desprendeu, mesmo após a limpeza.



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br

www.maestrosolucoes.com.br

## 2.18 SAU 08 – Rancharia

**Data da higienização:** 18/03/2026
**Descrição:** 04 reservatórios de água potável tipo PVC elevado de 1 m³

**Reservatório 01 – 01 m³**



Antes da limpeza




Depois da limpeza

Reservatório apresenta impregnação que não desprendeu, mesmo após a limpeza.

**Reservatório 02 – 01 m³**



Antes da limpeza




Depois da limpeza

Reservatório apresenta impregnação que não desprendeu, mesmo após a limpeza.



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

**Reservatório 03 – 01 m³**



Antes da limpeza




Depois da limpeza

Reservatório apresenta impregnação que não desprendeu, mesmo após a limpeza.

**Reservatório 04 – 01 m³**



Antes da limpeza




Depois da limpeza

Reservatório apresenta impregnação que não desprendeu, mesmo após a limpeza.



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

**Reservatórios fechados**




**Observação:** Todos os reservatórios apresentam uma impregnação que mesmo após a limpeza não se desprendeu.




**Observação:** Cano do ladrão está quebrado, vazando sempre que acionado para esvaziar a caixa. Orientamos que o mesmo seja trocado.



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

## 2.19 SAU 09 – Regente Feijó

**Data da higienização:** 18/03/2026
**Descrição:** 04 reservatórios de água potável tipo PVC elevado de 1 m³

**Reservatório 01 – 01 m³**








Antes da limpeza Depois da limpeza

Reservatório presenta impregnação que não desprendeu, mesmo após a limpeza.

**Reservatório 02 – 01 m³**





Antes da limpeza Depois da limpeza

Reservatório presenta impregnação que não desprendeu, mesmo após a limpeza



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

**Reservatório 03 – 01 m³**



Antes da limpeza



Depois da limpeza

Reservatório presenta impregnação que não desprendeu, mesmo após a limpeza

**Reservatório 04 – 01 m³**



Antes da limpeza



Depois da limpeza

Reservatório presenta impregnação que não desprendeu, mesmo após a limpeza



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br

www.maestrosolucoes.com.br

**Reservatórios fechados**




**Observação:** Os reservatórios apresentam uma impregnação que mesmo após a limpeza não se desprendeu.




Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br

www.maestrosolucoes.com.br

## 2.20 SAU 10 – Regente Feijó

**Data da higienização:** 18/03/2026
**Descrição:** 04 reservatórios de água potável tipo PVC elevado de 1 m³

**Reservatório 01 – 01 m³**







Antes da limpeza Depois da limpeza

Reservatório presenta impregnação que não desprendeu, mesmo após a limpeza.

**Reservatório 02 – 01 m³**







Antes da limpeza Depois da limpeza


Reservatório presenta impregnação que não desprendeu, mesmo após a limpeza



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

**Reservatório 03 – 01 m³**





Antes da limpeza

Depois da limpeza

Reservatório presenta impregnação que não desprendeu, mesmo após a limpeza.

**Reservatório 04 – 01 m³**




Antes da limpeza

Depois da limpeza

Reservatório presenta impregnação que não desprendeu, mesmo após a limpeza.



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

**Reservatórios fechados**




**Observação:** Os reservatórios apresentam uma impregnação que mesmo após a limpeza não se desprendeu.





Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

## 2.21 SAU 11 – Santo Anastácio

**Data da higienização:** 19/03/2026
**Descrição:** 04 reservatórios de água potável tipo PVC elevado de 1 m³

### Reservatório 01 – 01 m³





Antes da limpeza Depois da limpeza

Reservatório presenta impregnação que não desprendeu, mesmo após a limpeza.

### Reservatório 02 – 01 m³








Antes da limpeza Depois da limpeza

Reservatório presenta impregnação que não desprendeu, mesmo após a limpeza.



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

**Reservatório 03 – 01 m³**




Antes da limpeza



Depois da limpeza

Reservatório presenta impregnação que não desprendeu, mesmo após a limpeza.

**Reservatório 04 – 01 m³**




Antes da limpeza




Depois da limpeza

Reservatório presenta impregnação que não desprendeu, mesmo após a limpeza.



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

**Reservatórios fechados**





**Observação:** Os reservatórios apresentam uma impregnação que mesmo após a limpeza não se desprendeu.



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br

www.maestrosolucoes.com.br

## 2.22 SAU 12 – Caiuá

**Data da higienização:** 18/03/2026
**Descrição:** 03 reservatórios de água potável tipo PVC elevado de 1m³

**Reservatório 01 – 01 m³**




Antes da limpeza



Depois da limpeza

Reservatório apresenta impregnação que não desprendeu, mesmo após a limpeza

**Reservatório 02 – 01 m³**



Antes da limpeza



Depois da limpeza

Reservatório apresenta impregnação que não desprendeu, mesmo após a limpeza



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

**Reservatório 03 – 01 m³**



Antes da limpeza



Depois da limpeza

Reservatório apresenta impregnação que não desprendeu, mesmo após a limpeza

**Reservatório 04 – 01 m³**



Antes da limpeza



Depois da limpeza



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br

www.maestrosolucoes.com.br

**Reservatórios fechados**



**Observação:** Os reservatórios 01, 02 e 03 apresentam uma impregnação que mesmo após a limpeza não se desprendeu.



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br

www.maestrosolucoes.com.br

## 2.23 CCO – Bauru

**Data da higienização:** 21/03/2026
**Descrição:** 02 reservatórios de água potável tipo PVC elevado de 10 m³

**Reservatório 01 – 10 m³**




Antes da limpeza



Depois da limpeza

**Reservatório 02 – 10 m³**




Antes da limpeza



Depois da limpeza



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

Reservatórios fechados






Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br

www.maestrosolucoes.com.br

## 2.24 Conserva Assis – Assis

**Data da higienização:** 20/03/2026
**Descrição:** 01 reservatório de água potável tipo amianto elevado de 0,25 m

**Reservatório 01 – 0,25 m³**




Antes da limpeza



Depois da limpeza

**Reservatório fechado**




**Observação:** Reservatório 02 torre metálica, foi desativado uma vez que a torre apresentava vazamentos.



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

## 2.25 Conserva Presidente Prudente – Presidente Prudente

**Data da higienização:** 20/03/2026
**Descrição:** 01 reservatório de água potável tipo PVC elevado de 0,5 m³

### Reservatório 01 – 0,5 m³




Antes da limpeza



Depois da limpeza

### Reservatório fechado






Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

## 2.27 Conserva Ourinhos – Ourinhos

**Data da higienização:** 16/03/2026
**Descrição:** 01 reservatório de água potável tipo PVC elevado de 1 m³

**Reservatório 01 – 1 m³**



Antes da limpeza



Depois da limpeza

**Reservatório fechado**






Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

## 2.28 Almoxarifado – Assis

**Data da higienização:** 17/03/2026
**Descrição:** 01 reservatório de água potável tipo Fibra elevado de 2 m³

**Reservatório 01 – 0,5 m³**




**Observação:** Base esta em obras, não tem mais reservatório no local. Serviço não realizado.



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

## 2.29 PGF 01 – Palmital

**Data da higienização:** 17/03/2026
**Descrição:** 01 reservatório de água potável tipo metálico elevado de 5 m³

**Reservatório 01 – 5 m³**



Antes da limpeza




Depois da limpeza

**Reservatórios fechados**




**Observação:** O reservatório apresenta grande quantidade de oxidação no seu interior e na escada. Orientamos que seja realizada uma manutenção a fim da oxidação não prejudicar ainda mais a estrutura do mesmo.



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

## 2.30 PGF 02 – Palmital

**Data da higienização:** 17/03/2026
**Descrição:** 01 reservatório de água potável tipo metálico elevado de 5 m³

**Reservatório 01 – 5 m³**



Antes da limpeza



Depois da limpeza

**Reservatório fechado**





**Observação:** O reservatório apresenta grande quantidade de oxidação no seu interior, na escada e tambem na tampa. Orientamos que seja realizada uma manutenção a fim da oxidação não prejudicar ainda mais a estrutura do mesmo.




Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

## 2.31 PGF 03 – Presidente Epitácio

**Data da higienização:** 19/03/2026
**Descrição:** 01 reservatório de água potável tipo metálico elevado de 5 m³

**Reservatório 01 – 5 m³**





Antes da limpeza



Depois da limpeza

**Reservatórios fechados**




**Observação:** O reservatório apresenta grande quantidade de oxidação na parte interna e na escada. Orientamos que seja realizada uma manutenção a fim da oxidação não prejudicar ainda mais a estrutura do reservatório.



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

## 2.32 PMRV de Assis – Assis

**Data da higienização:** 20/03/2026
**Descrição:** 02 reservatórios de água potável tipo PVC elevado de 1 m³

**Reservatório 01 e 02 – 5 m³**




**Observação:** Os reservatórios 01 e 02 estão muito juntos ao telhado, impossibilitando a limpeza. Foi realizada uma desinfecção nos dois reservatórios. Solicitamos que verifiquem a possibilidade de aumentar a altura do telhado, para que os tecnicos consigam ter acesso ao reservatório e a limpeza possa ser realizada de forma correta.



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br


## 2.33 PMRV Epitácio – Presidente Epitácio

**Data da higienização:** 19/03/2026
**Descrição:** 01 reservatórios de água potável tipo PVC elevado de 0,5 m³

**Reservatório 01 – 0,5 m³**





Antes da limpeza




Depois da limpeza

**Reservatório fechado**




**Observação:** O reservatório apresenta uma impregnação que mesmo após a limpeza não se desprendeu.




Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br


## 2.34 PMRV Ourinhos – Ourinhos

**Data da higienização:** 16/03/2026
**Descrição:** 01 reservatório de água potável tipo metálico elevado de 10 m³ / 01 reservatório de água potável tipo PVC elevado de 2 m³

**Reservatório 01 –10 m³**




Antes da limpeza




Depois da limpeza

**Reservatório 02 – 1 m³**



Antes da limpeza



Depois da limpeza

**Observação:** Reservatório 02 apresenta uma impregnação que mesmo após a limpeza não se desprendeu.




Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

**Reservatório 03 – 1 m³**



Antes da limpeza



Depois da limpeza

**Observação:** Reservatório 03 apresenta uma impregnação que mesmo após a limpeza não se desprendeu.

**Reservatórios fechados**










Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br

www.maestrosolucoes.com.br


## 2.35 PMRV Presidente Prudente – Presidente Prudente

**Data da higienização:** 20/03/2026
**Descrição:** 01 reservatório de água potável tipo PVC elevado de 0,5 m³ / 03 reservatórios de água potável tipo PVC elevado de 1 m³

**Reservatório 01 – 0,5 m³**




Antes da limpeza




Depois da limpeza

**Reservatório 02 – 01 m³**





Antes da limpeza





Depois da limpeza


Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

**Reservatório 03 – 01 m³**









Antes da limpeza

Depois da limpeza

**Reservatório 04 – 01 m³**





Antes da limpeza

Depois da limpeza


Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

Reservatórios fechados











Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

## 2.36 PMRV Rancharia – Rancharia

**Data da higienização:** 20/03/2026
**Descrição:** 01 reservatório de água potável tipo PVC elevado de 1 m³

**Reservatório 01 – 0,5 m³**



Antes da limpeza



Depois da limpeza

**Reservatórios fechados**





Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

**2.37 PMRV Santa Cruz do Rio Pardo – Santa Cruz do Rio Pardo**

**Descrição:** 01 reservatório de água potável tipo PVC elevado de 1 m³

**Reservatório 01 – 0,5 m³**





**Observação:** O reservatório não tem guarda corpo ou pontos de ancoragem impossibilitando a realização do serviço.


Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br


## 2.38 PMRV Venceslau – Presidente Venceslau

**Data da higienização:** 19/03/2026
**Descrição:** 02 reservatórios de água potável tipo PVC elevado de 1 m³ cada

### Reservatório 01 – 1 m³





Antes da limpeza




Depois da limpeza

### Reservatório 02 – 1 m³




Antes da limpeza




Depois da limpeza


Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

Reservatórios fechados








Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

## 3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

**P01**: Reservatorio 01 e 02 necessita de impermeabilização, tendo em vista que a impermeabilização atual está desprendendo. tampas necessitam de manutenção, apresentam grandes pontos de oxidação e buracos tampados com fita adesiva. Orientamos que realizem a manutenção o quanto antes a fim de estabilizar a oxidação presente evitando contaminações .

**P02**: Reservatorio 01 e 02 necessita de impermeabilização, tendo em vista que a impermeabilização atual está desprendendo. Orientamos que realizem uma manutenção para que a estrutura física de ambos os reservatórios não seja prejudicada. As tampas necessitam de manutenção, apresentam grandes pontos de oxidação. Orientamos que realizem a manutenção o quanto antes a fim de estabilizar a oxidação presente evitando contaminações

**P03**: As paredes dos reservatórios 01 e o piso do reservatório 02 estão descascando necessitando de nova impermeabilização, tendo em vista que a impermeabilização atual está desprendendo. Orientamos que realizem uma manutenção para que a estrutura física de ambos os reservatórios não seja prejudicada. As tampas necessitam de manutenção, apresentam grandes pontos de oxidação. Orientamos que realizem a manutenção o quanto antes a fim de estabilizar a oxidação presente evitando contaminações.

**P04**: Tampas necessitam de manutenção, apresentam muitos pontos de oxidação. Orientamos que realizem a manutenção o quanto antes a fim de estabilizar a oxidação presente evitando contaminações .

**P06**: Reservatorio 02 necessita de impermeabilização, tendo em vista que a impermeabilização atual está desprendendo. Tampas necessitam de manutenção, apresentam grandes quantidade de oxidação. Orientamos que realizem a manutenção o quanto antes a fim de estabilizar a oxidação presente evitando contaminações .

**P07**: As tampas apresentam grande quantidade de oxidação, orientamos que realizem a manutenção o quanto antes a fim de estabilizar a oxidação presente evitando contaminações.

**P08**: Reservatórios 01 e 02 estão com as paredes descascando e as tampas apresentam grande quantidade de oxidação. Orientamos que realizem a manutenção dos reservatórios e das tampas o quanto antes a fim de estabilizar a oxidação presente evitando contaminações, e tambem para que não danifique a estrutura do reservatório.

**P09**: Reservatórios estão com as paredes descascando e as tampas apresentam oxidação. Orientamos que realizem a manutenção dos reservatórios e das tampas o quanto antes a fim de estabilizar a oxidação presente evitando contaminações, e tambem para que não danifique a estrutura do reservatório.


Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

**SAU 01** - Reservatórios 01 e 02 presenta impregnação que não desprendeu, mesmo após a limpeza. Os outros 2 reservatórios previstos no cronograma são para água de reuso e estão desativados. Serão construídos outros no local. Não foi realizada a limpeza desses dois últimos.

**SAU 02** - Reservatório 01, 02, 03 e 04 apresentam impregnação que não desprendeu, mesmo após a limpeza.

**SAU 05** - Reservatório 01, 02, 03 e 04 apresentam impregnação que não desprendeu, mesmo após a limpeza.

**SAU 07** - Reservatório 01, 02, 03 e 04 apresentam impregnação que não desprendeu, mesmo após a limpeza.

**SAU 08** - Reservatório 01, 02, 03 e 04 apresentam impregnação que não desprendeu, mesmo após a limpeza. O Cano do ladrão está quebrado, vazando sempre que acionado para esvaziar a caixa. Orientamos que o mesmo seja trocado.

**SAU 09** - Reservatório 01, 02, 03 e 04 apresentam impregnação que não desprendeu, mesmo após a limpeza.

**SAU 10** - Reservatório 01, 02, 03 e 04 apresentam impregnação que não desprendeu, mesmo após a limpeza.

**SAU 11** - Reservatório 01, 02, 03 e 04 apresentam impregnação que não desprendeu, mesmo após a limpeza.

**SAU 12** - Reservatório 01, 02 e 03 apresentam impregnação que não desprendeu, mesmo após a limpeza.

**Conserva de Assis**: Reservatório 02 torre metálica, foi desativado uma vez que a torre apresentava vazamentos. Foi realizada somente a limpeza do reservatorio de amianto.

**Almoxarifado de Assis**: Base está em obras, não tem mais reservatório no local. Serviço não realizado.

**PGF01**: O reservatório apresenta grande quantidade de oxidação no seu interior e na escada. Orientamos que seja realizada uma manutenção a fim da oxidação não prejudicar ainda mais a estrutura do mesmo.

**PGF02**: O reservatório apresenta grande quantidade de oxidação no seu interior, na escada e tambem na tampa. Orientamos que seja realizada uma manutenção a fim da oxidação não prejudicar ainda mais a estrutura do mesmo.


Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

**PGF03**: O reservatório apresenta grande quantidade de oxidação no seu interior e na escada. Orientamos que seja realizada uma manutenção a fim da oxidação não prejudicar ainda mais a estrutura do mesmo.

**PMR Assis**: Os reservatórios 01 e 02 estão muito juntos ao telhado, impossibilitando a limpeza. Foi realizada uma desinfecção dos dois reservatórios. Solicitamos que verifiquem a possibilidade de aumentar a altura do telhado, para que os tecnicos consigam ter acesso ao reservatório e a limpeza possa ser realizada de forma correta.

**PMR Epitacio**: Reservatório apresenta uma impregnação que mesmo após a limpeza não se desprendeu.

**PMR Ourinhos**: Reservatório 02 e 03 apresenta uma impregnação que mesmo após a limpeza não se desprendeu.

**PMR Santa Cruz do Rio Pardo**: Reservatório sem guarda corpo e sem linha de vida, não foi realizado o serviço. Solicitamos que os equipamentos sejam instalados de formar que os técnicos tenham segurança para realizar as próximas limpezas.

- As demais bases que não foram citadas, os reservatórios estão em bom estado de conservação.

Elaborado por: Gleicy Ribeiro Rigo

Assinado de forma digital por Gleicy Ribeiro Rigo
Dados: 2026.04.13 15:58:35 -03'00'


Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br