SÃO PAULO
SETEMBRO/2026

RELATÓRIO TÉCNICO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS

RELATÓRIO TÉCNICO SEMESTRAL

PREPARADO PARA:

CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S. A. – CART S/A

PREPARADO POR:

MAESTRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS
SÃO PAULO/SP

SÃO PAULO
SETEMBRO/2026

Número: 371/26

SUMÁRIO

1. DADOS DO PROJETO ..... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
1.1 Equipe técnica ..... Erro! Indicador não definido.
2. INTRODUÇÃO 6
3. METODOLOGIA 6
3.1 Procedimentos ..... Erro! Indicador não definido.
3.2 Áreas de estudo ..... Erro! Indicador não definido.
3.2.1 Localização das bases ..... Erro! Indicador não definido.
4. CHECKLIST DE VISITA 8
4.1 BR 116 – Balança de Guararema – Guararema/SP ..... Erro! Indicador não definido.
4.1.1 Registros de Volumes Medidos (Hidrômetro) ..... Erro! Indicador não definido.
4.1.2 Medição Semanal de Turbidez ..... Erro! Indicador não definido.
4.1.3 Resultados Analíticos ..... Erro! Indicador não definido.
4.2 BR 116 - Balança de Queluz – Queluz/SP ..... Erro! Indicador não definido.
4.2.1 Registros de Volumes Medidos (Hidrômetro) ..... Erro! Indicador não definido.
4.2.2 Medição Semanal de Turbidez ..... Erro! Indicador não definido.
4.2.3 Resultados Analíticos ..... Erro! Indicador não definido.
4.3 BR 116 – Base 07 – Lavrinhas/SP ..... Erro! Indicador não definido.
4.3.1 Registros de Volumes Medidos (Hidrômetro) ..... Erro! Indicador não definido.
4.3.2 Medição Semanal de Turbidez ..... Erro! Indicador não definido.
4.3.3 Resultados Analíticos ..... Erro! Indicador não definido.
4.4 BR 116 – Pedágio de Jacareí – Jacareí/SP ..... Erro! Indicador não definido.
4.4.1 Registros de Volumes Medidos (Hidrômetro) ..... Erro! Indicador não definido.
4.4.2 Medição Semanal de Turbidez ..... Erro! Indicador não definido.
4.4.3 Resultados Analíticos ..... Erro! Indicador não definido.
4.5 BR 116 – Cabine Avançada de Jacareí - Jacareí/SP ..... Erro! Indicador não definido.
4.5.1 Registros de Volumes Medidos (Hidrômetro) ..... Erro! Indicador não definido.
4.5.2 Medição Semanal de Turbidez ..... Erro! Indicador não definido.
4.5.3 Resultados Analíticos ..... Erro! Indicador não definido.
4.6 BR 116 – Pedágio de Guararema Norte – Santa Isabel/SP ..... Erro! Indicador não definido.
4.6.1 Registros de Volumes Medidos (Hidrômetro) ..... Erro! Indicador não definido.
4.6.2 Medição Semanal de Turbidez ..... Erro! Indicador não definido.
4.6.3 Resultados Analíticos ..... Erro! Indicador não definido.
4.7 BR 116 – Pedágio de Guararema Sul – Guararema/SP ..... Erro! Indicador não definido.
4.7.1 Registros de Volumes Medidos (Hidrômetro) ..... Erro! Indicador não definido.
4.7.2 Medição Semanal de Turbidez ..... Erro! Indicador não definido.
4.7.3 Resultados Analíticos ..... Erro! Indicador não definido.
4.8 BR 116 – Sede – Santa Isabel/SP ..... Erro! Indicador não definido.
4.8.1 Registros de Volumes Medidos (Hidrômetro) ..... Erro! Indicador não definido.
4.8.2 Medição Semanal de Turbidez ..... Erro! Indicador não definido.
4.8.3 Resultados Analíticos ..... Erro! Indicador não definido.
4.9 BR 116 – Balança de Paracambi – Paracambi/RJ ..... Erro! Indicador não definido.
4.9.1 Registros de Volumes Medidos (Hidrômetro) ..... Erro! Indicador não definido.
4.9.2 Medição Semanal de Turbidez ..... Erro! Indicador não definido.

4.9.3 Resultados Analíticos ..... Erro! Indicador não definido.
4.10 BR 116 – Balança Móvel de Paracambi – Paracambi/RJ ..... Erro! Indicador não definido.
4.10.1 Registros de Volumes Medidos (Hidrômetro) ..... Erro! Indicador não definido.
4.10.2 Medição Semanal de Turbidez ..... Erro! Indicador não definido.
4.10.3 Resultados Analíticos ..... Erro! Indicador não definido.
4.11 BR 116 – Base 08 – Itatiaia/RJ ..... Erro! Indicador não definido.
4.11.1 Resultados Analíticos ..... Erro! Indicador não definido.
4.12 BR 116 – Base 09 – Porto Real/RJ ..... Erro! Indicador não definido.
4.12.1 Registros de Volumes Medidos (Hidrômetro) ..... Erro! Indicador não definido.
4.12.2 Medição Semanal de Turbidez ..... Erro! Indicador não definido.
4.12.3 Resultados Analíticos ..... Erro! Indicador não definido.
4.12.4 Monitoramento semestral ..... Erro! Indicador não definido.
4.13 BR 116 – Base 10 – Volta Redonda/RJ ..... Erro! Indicador não definido.
4.13.1 Registros de Volumes Medidos (Hidrômetro) ..... Erro! Indicador não definido.
4.13.3 Medição Semanal de Turbidez ..... Erro! Indicador não definido.
4.13.3 Resultados Analíticos ..... Erro! Indicador não definido.
4.14 BR 116 – Base 11 – Piraí/RJ ..... Erro! Indicador não definido.
4.14.1 Registros de Volumes Medidos (Hidrômetro) ..... Erro! Indicador não definido.
4.14.2 Medição Semanal de Turbidez ..... Erro! Indicador não definido.
4.14.3 Resultados Analíticos ..... Erro! Indicador não definido.
4.15 BR 116 – Escritório de Apoio de Itatiaia – Itatiaia/RJ ..... Erro! Indicador não definido.
4.15.1 Registros de Volumes Medidos (Hidrômetro) ..... Erro! Indicador não definido.
4.15.2 Medição Semanal de Turbidez ..... Erro! Indicador não definido.
4.15.3 Resultados Analíticos ..... Erro! Indicador não definido.
4.16 BR 116 – Pedágio de Itatiaia – Itatiaia/RJ ..... Erro! Indicador não definido.
4.16.1 Resultados Analíticos ..... Erro! Indicador não definido.
4.17 BR 101 – Base 14 – Mangaratiba/RJ ..... Erro! Indicador não definido.
4.17.1 Registros de Volumes Medidos (Hidrômetro) ..... Erro! Indicador não definido.
4.17.2 Medição Semanal de Turbidez ..... Erro! Indicador não definido.
4.17.3 Resultados Analíticos ..... Erro! Indicador não definido.
4.18 BR 101 – Base 15 – Angra dos Reis/RJ ..... Erro! Indicador não definido.
4.18.1 Registros de Volumes Medidos (Hidrômetro) ..... Erro! Indicador não definido.
4.18.2 Medição Semanal de Turbidez ..... Erro! Indicador não definido.
4.18.3 Resultados Analíticos ..... Erro! Indicador não definido.
4.19 BR 101 – Base 16 – Angra dos Reis/RJ ..... Erro! Indicador não definido.
4.19.1 Registros de Volumes Medidos (Hidrômetro) ..... Erro! Indicador não definido.
4.19.2 Medição Semanal de Turbidez ..... Erro! Indicador não definido.
4.19.3 Resultados Analíticos ..... Erro! Indicador não definido.
4.20 BR 101 – Base 17 – Angra dos Reis/RJ ..... Erro! Indicador não definido.
4.20.1 Registros de Volumes Medidos (Hidrômetro) ..... Erro! Indicador não definido.
4.20.2 Medição Semanal de Turbidez ..... Erro! Indicador não definido.
4.20.3 Resultados Analíticos ..... Erro! Indicador não definido.
4.21 BR 101 – Base 18 – Paraty/RJ ..... Erro! Indicador não definido.
4.21.1 Registros de Volumes Medidos (Hidrômetro) ..... Erro! Indicador não definido.
4.21.2 Medição Semanal de Turbidez ..... Erro! Indicador não definido.
4.21.3 Resultados Analíticos ..... Erro! Indicador não definido.

4.22 BR 101 – Base 20 – Ubatuba/SP ..... **Erro! Indicador não definido.**
4.22.1 Registros de Volumes Medidos (Hidrômetro) ..... **Erro! Indicador não definido.**
4.22.2 Medição Semanal de Turbidez ..... **Erro! Indicador não definido.**
4.22.3 Resultados Analíticos ..... **Erro! Indicador não definido.**
4.23 BR 101 – Base 21 – Ubatuba/SP ..... **Erro! Indicador não definido.**
4.23.1 Registros de Volumes Medidos (Hidrômetro) ..... **Erro! Indicador não definido.**
4.23.2 Medição Semanal de Turbidez ..... **Erro! Indicador não definido.**
4.23.3 Resultados Analíticos ..... **Erro! Indicador não definido.**
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 11
REFERÊNCIAS ..... **ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.**
GLOSSÁRIO TÉCNICO ..... **ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.**

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo apresentar as informações obtidas na higienização dos reservatórios pertencentes a Concessionária Auto Raposo Tavares S.A. – (CART).

O procedimento foi realizado de acordo com o roteiro a seguir:

Inicialmente é realizada uma análise preliminar de risco para identificar possíveis pontos de perigos, que não atendem as proteções necessárias para resguardar a segurança dos colaboradores que irão realizar os trabalhos.

A execução dos trabalhos é planejada e os clientes são orientados para consumir a água contida no reservatório antes da data agendada para limpeza, evitar assim desperdícios.

No dia da higienização, inicia-se o esgotamento da água que restou no fundo do reservatório, abrindo o registro de limpeza e utilizando bombas submersas para auxiliar no esgotamento da água e realizar a remoção da sujeira fina que fica diluída na água.

O serviço é considerado trabalho em espaço confinado, por este motivo é realizada a medição do teor de oxigênio dentro do reservatório com o equipamento medidor de quatro gases, sendo verificada também a presença de gases nocivos à saúde humana.

Verifica-se se os EPIs estão sendo corretamente instalados e com uso correto e afere-se a pressão arterial dos colaboradores que subirão acima de 2 metros e, então, é liberado o acesso deles ao interior dos reservatórios.

A equipe é composta pelo colaborador que adentra no reservatório, um vigia e um supervisor. O vigia fica posicionado na entrada do reservatório monitorando o colaborador que está no interior do reservatório, sempre mantendo o contato visual com o colaborador. A comunicação entre eles é realizada através de intercomunicadores e aqueles que estão do lado de fora do reservatório dão o suporte e estão preparados para o socorro imediato em caso de necessidade.

Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

Dentro do reservatório é feita a retirada da sujeira mais grossa e na sequência é realizado o hidrojateamento e/ou limpeza manual das superfícies internas para remover a sujidade impregnada. São utilizadas bombas hidráulicas submersas para recalcar para fora do reservatório a sujeira que se encontra diluída na água residual.

Terminada a etapa de limpeza, efetua-se a desinfecção do reservatório com a aplicação de substância com base de desinfetante garantindo o saneamento interno para receber a água potável durante o próximo semestre.

É importante que seja mantida a vedação adequada do reservatório, evitar a entrada de vetores patogênicos, como insetos e pequenos animais, que possam vir a prejudicar a qualidade da água.

Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

2. LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS

2.1 Praça 01 – Piratininga/SP

Localização

Endereço Cadastrado

Rodovia SP 225 s/n, km 251,9 – 17490001



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000
11 3978-8461
maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

Descrição: 02 reservatórios de água potável tipo alvenaria elevado de 10 m³

Reservatório 01 – 10 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Reservatório 02 – 10 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br

www.maestrosolucoes.com.br

Reservatórios Tampados




Observação: Tampas necessitam de manutenção, apresentam grandes pontos de oxidação e buracos tampados com fita adesiva, mesmo problema apontado na última limpeza realizada no primeiro semestre/2026. Orientamos que realizem a manutenção/troca das tampas o quanto antes a fim de evitar contaminações externas.

2.2 Praça 02 – Sta. Cruz do Rio Pardo/SP

Localização

Endereço Cadastrado

Santa Cruz do Rio Pardo - SP, Brasil – 18900000



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000
11 3978-8461
maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

Descrição: 02 reservatórios de água potável tipo alvenaria elevado de 10 m³

Reservatório 01 – 10 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Reservatório 02 – 10 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br

www.maestrosolucoes.com.br

Reservatórios Tampados



Observação: Tampas necessitam de manutenção, apresentam grandes pontos de oxidação e buracos, mesmo problema apontado na última limpeza realizada no primeiro semestre/2026. Orientamos que realizem a manutenção/troca das tampas o quanto antes a fim de evitar contaminações externas.

Reservatórios necessitam de impermeabilização, tendo em vista que a atual está desprendendo e o teto está com as ferragens a mostra.



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br

www.maestrosolucoes.com.br

2.3 Praça 03 – Sta. Cruz do Rio Pardo/SP

Localização

Endereço Cadastrado

Rodovia SP 327 s/n, km 14,5



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

Descrição: 02 reservatórios de água potável tipo alvenaria elevado de 10 m³

Reservatório 01 – 10 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Reservatório 02 – 10 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br

www.maestrosolucoes.com.br

Reservatórios Tampados



Observação: As paredes e o piso dos reservatórios estão descascando. Orientamos que realizem uma impermeabilização para que a estrutura física de ambos os reservatórios não seja prejudicada.

2.4 Praça 04 – Palmital/SP

Localização

Endereço Cadastrado

Rodovia SP 270 S/, Km 413,49



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br


Descrição: 02 reservatórios de água potável tipo alvenaria elevado de 10 m³

Reservatório 01 – 10 m³

Antes da Limpeza




Após a Limpeza




Reservatório 02 – 10 m³

Antes da Limpeza




Após a Limpeza



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000
11 3978-8461
maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

Reservatórios Tampados



Observação: Tampas necessitam de manutenção, apresentam grandes pontos de oxidação e buracos, mesmo problema apontado na última limpeza realizada no primeiro semestre/2026. Orientamos que realizem a manutenção/troca das tampas o quanto antes a fim de evitar contaminações externas.

2.5 Praça 05 – Assis/SP

Localização

Endereço Cadastrado

Rodovia SP 270 s/n, km 453,59



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

Descrição: 02 reservatórios de água potável tipo alvenaria elevado de 10 m³

Reservatório 01 – 10 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Reservatório 02 – 10 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

Reservatórios Tampados



Observação: Tampas necessitam de manutenção, apresentam pontos de oxidação. Orientamos que realizem a manutenção/troca das tampas o quanto antes a fim de evitar contaminações externas.

Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br

www.maestrosolucoes.com.br

2.6 Praça 06 – Rancharia/SP

Localização

Endereço Cadastrado

Rodovia SP 270 - Praça de Pedágio VI, Rancharia - SP, Brasil - 19600000



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

Descrição: 02 reservatórios de água potável tipo alvenaria elevado de 10 m³

Reservatório 01 – 10 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Reservatório 02 – 10 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

Reservatórios Tampados



Observação: Tampas apresentam pontos de oxidação na base. Orientamos que realizem a manutenção das tampas o quanto antes a fim de evitar contaminações externas.

Os reservatórios apresentam manchas de oxidação da tubulação metálica incrustadas, que mesmo após a limpeza elas permanecem.

Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br


www.maestrosolucoes.com.br

2.7 Praça 07 – Regente Feijó/SP

Localização

Endereço Cadastrado

Rodovia SP 270 s/n, km 541,54



Data de Realização: 17/09/2026


Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br

www.maestrosolucoes.com.br

Descrição: 02 reservatórios de água potável tipo alvenaria elevado de 10 m³

Reservatório 01 – 10 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Reservatório 02 – 10 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000
11 3978-8461
maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

Reservatórios Tampados




Observação: Tampas necessitam de manutenção, apresentam grandes pontos de oxidação e buracos, mesmo problema apontado na última limpeza realizada no primeiro semestre/2026. Orientamos que realizem a manutenção/troca das tampas o quanto antes a fim de evitar contaminações externas.

2.8 Praça 08 – Presidente Bernardes /SP

Localização

Endereço Cadastrado

Rodovia SP 270 s/n, km 590,75 - Praça de Pedágio 270, Presidente Bernardes



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000
11 3978-8461
maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

Descrição: 02 reservatórios de água potável tipo alvenaria elevado de 10 m³

Reservatório 01 – 10 m³

Antes da Limpeza




Após a Limpeza



Reservatório 02 – 10 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Reservatórios Tampados



Observação: Tampas necessitam de manutenção, apresentam grandes pontos de oxidação e buracos, mesmo problema apontado na última limpeza realizada no primeiro semestre/2026. Orientamos que realizem a manutenção/troca das tampas o quanto antes a fim de evitar contaminações externas.

2.9 Praça 09 – Caiuá/SP

Localização

Endereço Cadastrado

Rodovia SP 270 s/n, km 639




Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

Descrição: 02 reservatórios de água potável tipo alvenaria elevado de 10 m³

Reservatório 01 – 10 m³

Antes da Limpeza




Após a Limpeza



Reservatório 02 – 10 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br

www.maestrosolucoes.com.br

Reservatórios Tampados




Observação: Tampas necessitam de manutenção, apresentam grandes pontos de oxidação, mesmo problema apontado na última limpeza realizada no primeiro semestre/2026. Orientamos que realizem a manutenção/troca das tampas o quanto antes a fim de evitar contaminações externas.

2.10 SAU 01 – Piratininga/SP

Localização

Endereço Cadastrado

Rodovia SP 225 s/n, km 249




Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

Descrição: 02 reservatórios de água potável tipo PVC elevado de 1 m³

Reservatório 01 – 1 m³

Antes da Limpeza




Após a Limpeza




Reservatório 02 – 1 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br

www.maestrosolucoes.com.br

Reservatórios Tampados



Observação: Reservatórios apresentaram impregnação que mesmo após a limpeza permaneceram.

Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

2.11 SAU 02 – Paulistânia/SP

Localização

Endereço Cadastrado

Rodovia SP 225 - Rodovia João Batista Cabral Rennó



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

Descrição: 04 reservatórios de água potável tipo PVC elevado de 1 m³

Reservatório 01 – 1 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Reservatório 02 – 1 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

Reservatório 03 – 1 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza




Reservatório 04 – 1 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

Reservatórios Tampados



Observação: Reservatórios apresentaram impregnação que mesmo após a limpeza permaneceram.

Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

2.12 SAU 03 – Sta. Cruz do Rio Pardo/SP

Localização

Endereço Cadastrado

Rodovia SP 225 s/n, km 315,46



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

Descrição: 04 reservatórios de água potável tipo PVC elevado de 1 m³

Reservatório 01 – 1 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Reservatório 02 – 1 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza




Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br

www.maestrosolucoes.com.br

Reservatório 03 – 1 m³

Antes da Limpeza




Após a Limpeza



Reservatório 04 – 1 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br

www.maestrosolucoes.com.br

Reservatórios Tampados



Observação: Reservatórios apresentaram impregnação que mesmo após a limpeza permaneceram.

Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br

www.maestrosolucoes.com.br

2.13 SAU 04 – Salto Grande/SP

Localização

Endereço Cadastrado

Rodovia SP 270 s/n, km 385,04




Data de Realização: 15/09/2026

Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

Descrição: 04 reservatórios de água potável tipo PVC elevado de 1 m³

Reservatório 01 – 1 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Reservatório 02 – 1 m³

Antes da Limpeza




Após a Limpeza



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

Reservatório 03 – 1 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza




Reservatório 04 – 1 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

Reservatórios Tampados



Observação: Reservatórios apresentaram impregnação que mesmo após a limpeza permaneceram.

Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

2.14 SAU 05 – Palmital/SP

Localização

Endereço Cadastrado

Rodovia Raposo Tavares Palmital - São Paulo, 19800-000, Brasil




Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000
11 3978-8461
maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br


Descrição: 04 reservatórios de água potável tipo PVC elevado de 1 m³

Reservatório 01 – 1 m³

Antes da Limpeza




Após a Limpeza




Reservatório 02 – 1 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

Reservatório 03 – 1 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Reservatório 04 – 1 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

Reservatórios Tampados




Observação: Reservatórios apresentaram impregnação que mesmo após a limpeza permaneceram.

2.15 SAU 06 – Assis/SP

Localização

Endereço Cadastrado

Rodovia Raposo Tavares Palmital - São Paulo, 19800-000, Brasil



Data de Realização: 15/09/2026


Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br

www.maestrosolucoes.com.br

Descrição: 03 reservatórios de água potável tipo PVC elevado de 1 m³

Reservatório 01 – 1 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Reservatório 02 – 1 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br

www.maestrosolucoes.com.br

Reservatório 03 – 1 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Reservatórios Tampados



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br


www.maestrosolucoes.com.br

2.16 SAU 07 – Paraguaçu Paulista/SP

Localização

Endereço Cadastrado

Rodovia SP 270 s/n, km 481,8



Data de Realização: 15/09/2026

Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

Descrição: 04 reservatórios de água potável tipo PVC elevado de 1 m³

Reservatório 01 – 1 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Reservatório 02 – 1 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza




Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br

www.maestrosolucoes.com.br

Reservatório 03 – 1 m³

Antes da Limpeza




Após a Limpeza




Reservatório 04 – 1 m³

Antes da Limpeza




Após a Limpeza



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

Reservatórios Tampados



Observação: Reservatórios apresentaram impregnação que mesmo após a limpeza permaneceram.

Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

2.17 SAU 08 – Rancharia/SP

Localização

Endereço Cadastrado

Rodovia Raposo Tavares, Rancharia - São Paulo, 19600-000



Data de Realização: 16/09/2026

Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

Descrição: 04 reservatórios de água potável tipo PVC elevado de 1 m³

Reservatório 01 – 1 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza




Reservatório 02 – 1 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br


www.maestrosolucoes.com.br

Reservatório 03 – 1 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza




Reservatório 04 – 1 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br

www.maestrosolucoes.com.br

Reservatórios Tampados



Observação: Reservatórios apresentaram impregnação que mesmo após a limpeza permaneceram.

Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br

www.maestrosolucoes.com.br

2.18 SAU 09 – Regente Feijó/SP

Localização

Endereço Cadastrado

Rodovia Raposo Tavares, Regente Feijó - São Paulo, 19600-000




Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000
11 3978-8461
maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

Descrição: 04 reservatórios de água potável tipo PVC elevado de 1 m³

Reservatório 01 – 1 m³

Antes da Limpeza




Após a Limpeza



Reservatório 02 – 1 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br


www.maestrosolucoes.com.br

Reservatório 03 – 1 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Reservatório 04 – 1 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br

www.maestrosolucoes.com.br

Reservatórios Tampados



Observação: Reservatórios apresentaram impregnação que mesmo após a limpeza permaneceram.

2.19 SAU 10 – Alvares Machado/SP

Localização

Endereço Cadastrado

Rodovia Raposo Tavares 574, Álvares Machado - São Paulo



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000
11 3978-8461
maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

Descrição: 04 reservatórios de água potável tipo PVC elevado de 1 m³

Reservatório 01 – 1 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Reservatório 02 – 1 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br

www.maestrosolucoes.com.br

Reservatório 03 – 1 m³

Antes da Limpeza




Após a Limpeza



Reservatório 04 – 1 m³


Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Reservatórios Tampados



Observação: Reservatórios apresentaram impregnação que mesmo após a limpeza permaneceram.

2.20 SAU 11 – Santo Anastácio/SP

Localização

Endereço Cadastrado

Rodovia SP 270 s/n, km 601,4



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000
11 3978-8461
maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

Descrição: 04 reservatórios de água potável tipo PVC elevado de 1 m³

Reservatório 01 – 1 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Reservatório 02 – 1 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000
11 3978-8461
maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

Reservatório 03 – 1 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Reservatório 04 – 1 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000
11 3978-8461
maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

Reservatórios Tampados



Observação: Reservatórios apresentaram impregnação que mesmo após a limpeza permaneceram.

Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br

www.maestrosolucoes.com.br

2.21 SAU 12 – Caiuá/SP

Localização

Endereço Cadastrado

Rodovia SP 225 s/n, km 251,9 – 17490001



Data de Realização: 16/09/2026

Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

Descrição: 02 reservatórios de água potável tipo alvenaria elevado de 1 m³

Reservatório 01 – 1 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Reservatório 02 – 1 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br

www.maestrosolucoes.com.br

Reservatório 03 – 1 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Reservatórios Tampados



Observação: Reservatórios apresentaram impregnação que mesmo após a limpeza permaneceram.

Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

2.22 CCO Sede – Bauru/SP

Localização

Endereço Cadastrado

Rua Issa Marar - 2-200 - Parque Residencial Samambaia - Bauru




Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000
11 3978-8461
maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

Descrição: 04 reservatórios de água potável tipo alvenaria elevado de 10 m³

Reservatório 01 – 10 m³

Antes da Limpeza




Após a Limpeza




Reservatório 02 – 10 m³

Antes da Limpeza




Após a Limpeza




Reservatório 03 – 10 m³

Antes da Limpeza




Após a Limpeza




Reservatório 04 – 10 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br

www.maestrosolucoes.com.br

Reservatórios Tampados



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br

www.maestrosolucoes.com.br

2.23 PMR Ourinhos – Ourinhos/SP

Localização

Endereço Cadastrado

Rodovia Orlando Quagliato, Ourinhos - São Paulo, 18911-026



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000
11 3978-8461
maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

Descrição: 01 reservatório de água potável tipo Metal elevado de 10 m³

01 reservatório de água potável tipo PVC elevado de 2 m³

Reservatório 01 – 10 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Reservatório 02 – 2 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

Reservatórios Tamponados





Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br


www.maestrosolucoes.com.br

2.24 PMR Pres. Prudente – Pres. Prudente /SP

Localização

Endereço Cadastrado

Rodovia SP 225 s/n, km 251,9 – 17490001




Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000
11 3978-8461
maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

Descrição: 03 reservatórios de água potável tipo PVC elevado de 1 m³ e 01 reservatório de 0,5 m³

Reservatório 01 – 0,5 m³

Antes da Limpeza




Após a Limpeza



Reservatório 02 – 1 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br

www.maestrosolucoes.com.br

Reservatório 03 – 1 m³

Antes da Limpeza




Após a Limpeza




Reservatório 04 – 1 m³

Antes da Limpeza




Após a Limpeza



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000
11 3978-8461
maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

Reservatórios Tampados









Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000
11 3978-8461
maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

2.25 PMR Venceslau– Pres. Venceslau/SP

Localização

Endereço Cadastrado

Rodovia SP 270 s/n, 225 s/n, km 251,9 – 17490001



Data de Realização: 17/09/2026

Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br

www.maestrosolucoes.com.br

Descrição: 02 reservatórios de água potável tipo PVC elevado de 1 m³

Reservatório 01 – 1 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Reservatório 02 – 1 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000
11 3978-8461
maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

Reservatórios Tampados






Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000
11 3978-8461
maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

2.26 PMR Epitácio – Pres. Epitácio /SP

Localização

Endereço Cadastrado

Rodovia SP 225 s/n, km 251,9 – 17490001



Data de Realização: 16/09/2026

Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br

www.maestrosolucoes.com.br


Descrição: 01 reservatório de água potável tipo PVC elevado de 0,5 m³

Reservatório 01 – 0,5 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Reservatórios Tampados



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

2.27 PMR Rancharia – Rancharia /SP

Localização

Endereço Cadastrado

Rodovia SP 225 s/n, km 251,9 – 17490001



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000
11 3978-8461
maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br


Descrição: 01 reservatório de água potável tipo alvenaria elevado de 1 m³

Reservatório 01 – 1 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Reservatórios Tampados



Observação: Reservatório apresentara impregnação que mesmo após a limpeza permaneceram.


Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

2.28 PMR Assis - Assis/SP

Localização

Endereço Cadastrado

Rodovia Raposo Tavares Palmital - São Paulo, 19800-000, Brasil




Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000
11 3978-8461
maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

Descrição: 02 reservatórios de água potável tipo PVC elevado de 1 m³


Reservatório 01 – 1m³




Reservatório 02 – 1m³



Reservatórios Tamponados





Observação: Reservatórios estão posicionados muito próximos ao teto impossibilitando a abertura das tampas para realização da limpeza. Foi realizada a desinfecção do reservatório

Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

2.29 PGF 01 – Palmital/SP

Localização

Endereço Cadastrado

Estrada da Pinga s/n - Saída 448 - Rodovia SP 270, km 448 - Bairro da Pinga



Data de Realização: 15/09/2026

Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br

www.maestrosolucoes.com.br

Descrição: 01 reservatório de água potável tipo alvenaria elevado de 5 m³

Reservatório 01 – 5 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Reservatórios Tampados



Observação: Reservatório apresenta muitos pontos de oxidação dentro e fora. Orientamos que realizem a manutenção urgente a fim de evitar contaminações externas.

Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

2.30 PGF 02 – Palmital/SP

Localização

Endereço Cadastrado

Rodovia SP 225 s/n, km 251,9 – 17490001



Data de Realização: 15/09/2026

Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br

www.maestrosolucoes.com.br

Descrição: 01 reservatório de água potável tipo metal elevado de 5 m³

Reservatório 01 – 5m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Reservatórios Tampados



Observação: Reservatório apresenta muitos pontos de oxidação dentro e fora. Orientamos que realizem a manutenção urgente a fim de evitar contaminações externas.

Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br

www.maestrosolucoes.com.br

2.31 PGF 03 – Pres. Epitácio/SP

Localização

Endereço Cadastrado

Rodovia SP 225 s/n, km 251,9 – 17490001



Data de Realização: 17/09/2026

Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br

www.maestrosolucoes.com.br

Descrição: 01 reservatórios de água potável tipo alvenaria elevado de 5 m³

Reservatório 01 – 5m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Reservatórios Tampados



Observação: Reservatório apresenta condições extremas de oxidação, comprometendo toda a estrutura física. Orientamos que realizem a troca do reservatório ou manutenção intensa urgente a fim de evitar contaminações e risco durante as limpezas.

Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

2.32 Conserva de Ourinhos – Ourinhos /SP

Localização

Endereço Cadastrado

Rodovia SP 270 s/n, km 639




Data de Realização: 14/09/2026

Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000
11 3978-8461
maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br


Descrição: 01 reservatórios de água potável tipo PVC elevado de 1m³

Reservatório 01 – 1 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Reservatórios Tampados



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br

2.33 Conserva Prudente – Pres. Prudente /SP

Localização

Endereço Cadastrado

Rua Guilherme de Carvalho Whitaker n.º 330 – bairro Jardim Bongiovani, Cep. 19050-370



Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000
11 3978-8461
maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br


Descrição: 01 reservatórios de água potável tipo PVC elevado de 0,5m³

Reservatório 01 – 0,5 m³

Antes da Limpeza



Após a Limpeza



Reservatórios Tampados



3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- As limpezas e desinfecções foram realizadas pela empresa RLS Engenharia Manutenção e Higienização LTDA;
- Abaixo, seguem as observações dos técnicos que realizaram as limpezas:
  - **P01, P02, P04, P05, P06, P07, P08, P09:** Tampas dos reservatórios necessitam de manutenção, apresentam grandes pontos de oxidação e buracos, mesmo problema apontado na última limpeza realizada no primeiro semestre/2026. Orientamos que realizem a manutenção/troca das tampas o quanto antes a fim de evitar contaminações externas;
  - **P02 e P03:** Reservatórios necessitam de impermeabilização, tendo em vista que a atual está desprendendo e o teto está com as ferragens a mostra;
  - **P06:** Os reservatórios apresentam manchas de oxidação da tubulação metálica incrustadas, que mesmo após a limpeza elas permanecem;
  - **SAU 01, SAU 02, SAU 03, SAU 04, SAU 05, SAU 07, SAU 08, SAU 09, SAU 11, SAU 11, SAU 12 e PMR Rancharia:** Reservatórios apresentaram impregnação que mesmo após a limpeza permaneceram;
  - **PMR Assis:** Reservatórios estão posicionados muito próximos ao teto impossibilitando a abertura das tampas para realização da limpeza. Foi realizada a desinfecção dos reservatórios;
  - **PGF 01 e PGF 02:** Reservatório apresenta muitos pontos de oxidação dentro e fora. Orientamos que realizem a manutenção urgente a fim de evitar contaminações externas;
  - **PGF 03:** Reservatório apresenta condições extremas de oxidação, comprometendo toda a estrutura física. Orientamos que realizem a troca do reservatório ou manutenção intensa urgente a fim de evitar contaminações e risco durante as limpezas;
- As demais bases que não foram citadas estão com os reservatórios em bom estado;
- Recomendamos a realização da limpeza dos reservatórios a cada 6 meses para garantir a qualidade da água consumida.

Elaborado por: Gleicy Ribeiro Rigo

Assinado de forma digital por Gleicy Ribeiro Rigo
Dados: 2026.10.21 10:42:47 -03'00'

Av. Fuad Lutfalla, 912 - São Paulo, SP – CEP 02968-000 11 3978-8461 maestro@maestrosolucoes.com.br
www.maestrosolucoes.com.br